

Оновлення програмного забезпечення для пристроїв TOTOLINK

ВАЖЛИВО:

1. Перед оновленням програмного забезпечення, будь ласка, перевірте версію апаратного забезпечення вашого пристрою та виберіть відповідну версію програмного забезпечення, яку потрібно встановити. Неправильна версія програмного забезпечення може пошкодити ваш пристрій. В майбутньому Вам може бути відмовлено в гарантійному обслуговуванню.

Наприклад, якщо ваша апаратна версія є V1.1 або V1x (= 1.2.3. 4.), будь ласка, завантажте версію V1, версія V2 не для вашого пристрою



2. НЕ вимикайте пристрій і не закривайте вікно веббраузера під час завантаження, оскільки це може призвести до збоїв у роботі пристрою.

3. Після завершення оновлення, необхідно скинути систему до заводських налаштувань. Натисніть та тримайте 10-15 с. кнопку «RST» на пристрої. Після перезавантаження можна буде працювати з роутером.

Пристрої: N100RE, N150RT, N200RT, N300RT, A702R_V2, A3002RU, T10 ma інші

Щоб здійснити оновлення, виконайте наступне:

1. Підключіть комп'ютер до маршрутизатора за допомогою кабелю або бездротового Wi-Fi зв'язку, а потім увійдіть у маршрутизатор. Потім введіть http://192.168.0.1 в адресний рядок вашого браузера.

2. Введіть логін, пароль та код підтвердження. За замовчуванням пароль та логін: admin (з малої літери). Натисніть «Увійти».

\leftrightarrow > C $$	Q 192.168.0.1			\rightarrow

Примітка:

Адреса доступу за умовчанням може бути інша в залежності від пристрою. Знайдіть адресу доступу на етикетці виробу.

Авторизація

Забули пароль?



3: Перейдіть в розширені налаштування та виберіть: **Технічне обслуговування** -> **Оновлення програмного забезпечення.** Виберіть файл програмного забезпечення для оновлення. Потім натисніть кнопку «**Оновити**».

Статус		Оновлення програмного забезпечення		
Основні Налаштування	+	Версія програмного забезпечення:	TOTOLINK-ROMSAT-A702R-Ee-V1.0.0-B20201030.2005	
Pv6	+	Виберіть файл:	не вибрано жодного фай Виберіть файл 3	
Wi-Fi 5GHz	•	Примітка: 1.Не вимикайте пристрій поки он	овлення програмного забезпечення не закінчиться.	
Wi-Fi 2.4GHz	+	2.Після оновлення програмного за кнопки RST або RST / WPS.	безпечення скиньте маршрутизатор до заводських налаштувань за допомогок	
• QoS		Оновити 1		
Брандмауер	+			
• Технічне обслуговування	- 1			
Оновлення програмного забезпечення	2			
Збереження / завантаження налаштувань	18			
OTA				
Дата та час				
DDNS				
Захист від DoS-атак				
Налаштування TR-069				
Зміна паролю				
Розклад автоматичного перезавантаження				
Системний журнал				
Статистика				
Вихіл				

Почекайте кілька хвилин до поки маршрутизатор автоматично перезавантажиться. Програмне забезпечення пристрою вже оновлено.

пристрої : N200RT, N350RT, A702R, A720R, A3300R, A3002R та інші.

Щоб здійснити оновлення, виконайте наступне:

1. Підключіть комп'ютер до маршрутизатора за допомогою кабелю або бездротового Wi-Fi зв'язку, Потім введіть http://itotolink.net в адресний рядок вашого браузера.

2. За замовчуванням пароль: admin (з малої літери). Натисніть «Вхід».



http://itotolink.net/login.html

Примітка:

Адреса доступу за умовчанням може бути інша в залежності від пристрою. Знайдіть адресу доступу на етикетці виробу.



3: Перейдіть в розширені налаштування та виберіть: **Інструменти** -> **Оновлення.** Виберіть файл програмного забезпечення для оновлення. Потім натисніть кнопку «**Оновити**». Потім почекайте кілька хвилин до поки маршрутизатор автоматично перезавантажиться. Ви також можете завантажити програмне забезпечення з вебсерверу натиснувши кнопку «**Перевірити**»

- C

00	Головна	Новий пароль Дата і час Система Оновлення ЗДіагностика Маршрут Логування						
	Мережа							
(î	Бездротова мережа	Оновлення прошивки						
28	Обмеження	Версія прошивки V9.3.5u.6139						
\odot	QoS	Версія збірки 2020-12-16 11:09:13						
5	Керування							
0	Безпека	Оновлення з локального диску Оновлення системи займає близько 2 хвилин. Попередження! Будь ласка, не вимикайте живлення від мережі під час процесу оновлення, в іншому випадку обладнання може вийти з ладу. Скинути налаштування						
0	NAT							
Ľ	Обслуговування							
•	Інструменти 2	высерите фаил сали не высран						
-		Оновлення з хмарного сховища						
		Завантаження оновлення системи з сервера.						
		Перевірити 5						

Почекайте кілька хвилин до поки маршрутизатор автоматично перезавантажиться. Програмне забезпечення пристрою вже оновлено.



+ 380 (44) 225 5454 info@romsat.ua https://romsat.ua/© ROMSAT.

03142, Україна, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, 3 пов